



ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W GOSTYNIU
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
63-800 GOSTYŃ, ul. Nad Kanią 77
www.zwikgost.cc.pl e-mail: zwikgost@zwikgost.cc.pl

Gostyń, dnia 04.06.2019 r.

L.dz. *1188* /79/TT/19

**Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników
Sanitarnych w Warszawie
Biuro Studiów i Rzecznawstwa
ul. Towarowa 1
64 - 100 Leszno**

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Gostyniu Spółka z o.o. w odpowiedzi na pismo z dnia 20.05.2019 r. (data wpływu 22.05.2019 r.), uzgadnia plan sytuacyjny budowy ul. Władysława Reymonta w Gostyniu wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia, z następującymi uwagami:

- podczas realizacji inwestycji włązy żeliwne na studniach rewizyjnych zabudowanych na sieci kanalizacji sanitarnej, skrzynki żeliwne zasuw zabudowanych na sieci wodociągowej, przyłączach wodociągowych, hydrantach przeciwpożarowych, należy wyprowadzić do rzędnej terenu projektowanej drogi,
- w przypadku wystąpienia konieczności zmiany miejsca usytuowania istniejących hydrantów przeciwpożarowych prace te należy wykonać po uzgodnieniu z ZWiK w Gostyniu Spółka z o.o.
- uszkodzone włązy studni rewizyjnych kanalizacji sanitarnej oraz skrzynki armatury wodociągowej, należy wymienić na nowe.

W załączeniu przesyłamy inwentaryzację powykonawczą sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicy Władysława Reymonta.

DYREKTOR D/S INWESTYCJI

Dariusz Szymański

Załącznik:

Inwentaryzacja sieci - 1 egz.